


In der aktuellen Version wurde die Klemmenreihenfolge geändert.

Ab der Hardware **H2a** wurde Anzahlung und die Polung (+/-) am Eingang geändert. Die Bestandsdokumentation im Web und in den Anleitungen bezieht sich noch auf die Vorgängerversion, welche von dieser Ausführung abweicht. Bitte prüfen Sie die vorliegende Geräteversion anhand des Aufklebers auf der Geräterückseite beachten Sie Polung!



Anschlussbilder für die Betriebsarten

